

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200073464001

FACTURA

No. 001-101-000000234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2904202501220007346400120011010000002342022505312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 15:03:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501220007346400120011010000002342022505312

MORENO PIÑA JAIRO ROBERTO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ JM

Dirección Matriz: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA

Identificación: 2260002750001

Fecha: 29/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: VIA COCA LAGO AGRIO KM 16

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000759		4.00	REEMPLAZAR 4 LLANTAS (MOTONIVELADORA)		1037.14	0.00	0.00	0.00	4148.56
000760		1.00	REEMPLAZAR EL KIT DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL RIPPER		1744.47	0.00	0.00	0.00	1744.47
000761		1.00	REEMPLAZAR MANGUERA HIDRÁULICA DE LA BASE DEL FILTRO		177.82	0.00	0.00	0.00	177.82
000762		1.00	REEMPLAZAR EL ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO		6501.60	0.00	0.00	0.00	6501.60
000763		4.00	REEMPLAZAR FAROS DE TRABAJO DE 24 VOLTIOS		334.53	0.00	0.00	0.00	1338.12
000764		6.00	REEMPLAZAR LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE STOP DE 24 VOLTIOS		286.02	0.00	0.00	0.00	1716.12
000765		2.00	REEMPLAZAR DOS BATERÍAS DE 12 VOLTIOS N 120		326.26	0.00	0.00	0.00	652.52
000766		1.00	REEMPLAZAR ALARMA DE RETRO Y BOCINA CENTRAL DE 24 VOLTIOS		249.17	0.00	0.00	0.00	249.17
000767		2.00	REEMPLAZAR BANDA DEL ALTERNADOR		192.47	0.00	0.00	0.00	384.94
000768		3.00	REEMPLAZAR ESPEJO RETROVISOR DERECHO E IZQUIERDO		176.09	0.00	0.00	0.00	528.27
000769		1.00	REEMPLAZAR PLUMAS LIMPIA PARABRISAS		237.83	0.00	0.00	0.00	237.83
000770		4.00	REEMPLAZAR ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES		387.45	0.00	0.00	0.00	1549.80

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000771		2.00	REPLAZAR PROTECTORES DE FAROS Y GUÍA		353.59	0.00	0.00	0.00	707.18
000772		12.00	REPLAZAR LOS PERNOS DE SUJETACIÓN DEL REDUCTOR DE GIRO DE LA CUCHILLA		21.74	0.00	0.00	0.00	260.88
000773		4.00	REPLAZAR LOS CORREDIZOS DE LA CUCHILLA		321.30	0.00	0.00	0.00	1285.20
000774		3.00	REPLAZAR UÑAS DEL RIPPER (PINES Y SEGUROS)		311.85	0.00	0.00	0.00	935.55
000775		1.00	REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO		383.99	0.00	0.00	0.00	383.99
000776		8.00	REPLAZAR ACEITE DEL DIFERENCIAL		88.36	0.00	0.00	0.00	706.88
000777		9.00	REPLAZAR ACEITE DE LA SERVO TRANSMISIÓN		71.57	0.00	0.00	0.00	644.13
000778		2.00	REPLAZAR ACEITE DEL REDUCTOR DEL CIRCULO		69.62	0.00	0.00	0.00	139.24
000779		80.00	REPLAZAR ACEITE DE LOS TÁNDEM		78.83	0.00	0.00	0.00	6306.40
000780		1.00	REPLAZAR FILTRO AIRE PRIMARIO		105.50	0.00	0.00	0.00	105.50
000781		1.00	REPLAZAR FILTRO AIRE SECUNDARIO		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
000782		1.00	REPLAZAR FILTRO ACEITE		26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
000783		1.00	REPLAZAR FILTRO COMBUSTIBLE		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
000784		1.00	REPLAZAR FILTRO HIDRÁULICO		175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
000785		1.00	REPLAZAR FILTRO TRANSMISIÓN		43.39	0.00	0.00	0.00	43.39
000786		7.00	REPLAZAR REFRIGERANTE		91.92	0.00	0.00	0.00	643.44

Información Adicional	
Dirección:	VIA COCA LAGO AGRIO KM 16
Email:	goapasanseco@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36450.40

SUBTOTAL 15%	31696.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31696.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4754.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36450.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

